


C 充てんポンプ分解点検状況写真




主軸の折損状況（折損部断面）



主軸の折損状況



軸受の油切りの変形状況



メカニカルシールの損傷状況